



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по г. Москве

6 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления по Центральному административному округу

3-й Колобовский пер., д.8, стр.3, г. Москва, 127051

Предписание № 78/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по

предотвращению угрозы возникновения пожара

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЦЕНТР
«МИЛОСЕРДИЕ» (далее – ЧУЗ «МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ»)

в лице директора Коваленок Оксаны Владимировной

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору районов Замоскворечье и Якиманка центрального административного округа
г. Москвы от 09 марта 2021 г. № 78, ст.6 Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 08 апреля 2021 г. по 16 апреля 2021 г. проведена проверка старшим
инспектором 6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Груздевым
Владимиром Евгеньевичем в отношении ЧУЗ «МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЦЕНТР
«МИЛОСЕРДИЕ» по адресу: г. Москва, Большая Ордынка ул., д.34, стр.1, совместно с
директором ЧУЗ «МАРФО-МАРИИНСКИЙ ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ» Коваленко Оксаной
Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки, установленные Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.
№ 390 (далее – ППР) и Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент):

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранени я нарушени я обязатель ных требовани й пожарной безопасно сти	Отметка (подпись) о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
1	2	3	4	5
1.	Собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами			

	(далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты не соблюдаются проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:			
2.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности (система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как при отсутствии расчёта значений пожарного риска допускаются нарушения требований нормативных документов по пожарной безопасности: СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2012, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.20013, СП 7.13130.20013	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 ППР приложение 6 к приказу МЧС России от 26.06.2018 № 261		
3.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: в нарушении требований установленных пунктом 4.18 СП 4.13130.2013 в здании поликлиники первый этаж сообщающийся с подвальным этажом не огражден противопожарной перегородкой 1-го типа, с устройством на входе (либо выходе) в указанную лестницу тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре; обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, а именно: в нарушении требований установленных пунктом 4.2.2 СП 1.13130.2020 из подвального этажа не предусмотрен обособленный выход непосредственно наружу отделенный от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, при этом смежные площадки и марши, не разделяют объем лестничной клетки и имеют предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам Е и I; в нарушении требований, установленных пунктом 4.4.1 СП 1.13130.2020 высота пути эвакуации из подвального этажа в лестничной клетке составляет менее 2.2 м; в нарушении требований установленных пунктом 4.4.6 СП 1.13130.2020 выходы из помещений на лестничную клетку не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 ППР приложение 6 к приказу МЧС России от 26.06.2018 № 261	30.01.2022	

	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара, а именно: в нарушении требований установленных пунктом 7.2 СП 4.13130.2013 в здании при высоте более 10 метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) не предусмотрен выход на кровлю; конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: в нарушении требований установленных пунктом 5.4.19 СП 2.13130.2013 пунктом 5.2.4 СП 4.13130.2013 часть здания с круглосуточным проживанием, класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не отделена от другой части здания класса функциональной пожарной опасности Ф3.4 противопожарной перегородкой 1-го типа с заполнением проема противопожарной дверью EI30			
4.	На объекте защиты допущено использование подвального этажа для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (размещен гардероб для переодевания)	подпункт «б» пункта 16 ППР	30.01.2022	
5.	На объекте защиты допущено размещение в лестничной клетке «Б» согласно плана БТИ, мебели, оборудования и других горючих материалов	подпункт «к» пункта 16 ППР	30.01.2022	
6.	На первом этаже запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п.26 ППР	30.01.2022	
7.	При эксплуатации эвакуационного выхода на первом этаже допущена установка раздвижной двери без возможности вручную открыть ее изнутри и заблокировать в открытом состоянии	подпункт «а» п.27 ППР	30.01.2022	
8.	Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 48 ППР	30.01.2022	
9.	Руководитель организации не обеспечил перекатку пожарных рукавов не реже 1 раза в год	п. 50 ППР	30.01.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 6 РОНПР Управления по ЦАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
майор внутренней службы
Груздев В.Е.

«16» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):



Директор ЧУЗ «МАРФО-МАРИИНСКИЙ
ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ»
Коваленок Оксана Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«16» апреля 2021 г.

Телефон доверия МЧС России (495) 637-22-22